

Рисунок 5 - Схема подключение извещателей ИП212-54Р к ПКПОП с использованием ИП212-44 с МС-02 для контроля наличия напряжения питания.




Рисунок 6 - Схема подключение извещателей ИП212-54Р к ПКПОП с использованием оконечного реле для контроля наличия напряжения питания.